転載不可

x線回折プロファイル解析を用いた転位密度導出 -超微細粒銅への適用を例に-

〇宮嶋陽司

金沢大学 理工学域 機械工学系

第16回SPring-8金属材料評価研究会/ 第57回SPring-8先端利用技術ワークショップ 「X線回折プロファイル解析を用いた放射光その場X線回折測定による 金属材料の変形組織解析」

日 時:2021年3月4日(木) 13時30分~16時05分 (14:15~14:45) 開催形式、オンライン開催(使用ツール:Cisco WebExを予定),技術交流会:無し 主 催:(公財)高輝度光科学研究センター(JASRI) SPring-8利用推進協議会 後 援:(一社)軽金属学会、(一社)日本機械学会、(一社)日本鉄鋼協会、(一社)溶接学会、(公社)応用物理学会、 (公社)日本金属学会、(公社)日本材料学会、光ビームブラットフォーム 1. SPring-8における引張試験中その場XRD測定

・超微細粒銅への適用を例に[1]

- •古典的Williamson-Hall法
- 2. 古典的Warren-Averbach法[2]に関して何点

[1] Y. Miyajima et al., Phil. Mag Lett., 96 (2016) 294.
[2] Warren, Progr. Met. Phys., 8 (1959) 147.

背景

巨大ひずみ加工を用いて作製される,結晶粒径数μm以下の超微 細粒金属(Ultrafine grained metals: UFG)は,高強度であることや特 異な力学特性を示すことから興味を集めている.

1. 変形応力が強い温度依存性とひずみ速度依存性を持つ [3].

- 2. 変形の活性化体積が逆温度依存性を示す [4].
- 3. 焼鈍硬化と加工軟化を示す [5].
- 4. UFG-AIが降伏点降下現象を示す [6].



[3] T. Kunimine *et al., Mater. Trans.*, **50** (2009) 64.
[4] T. Kunimine *et al., J. Mater. Sci.*, **46**(2011) 4302.
[5] X.Huang *et al., Science*, **312** (2006) 249.
[6] N. Tsuji *et al., Scripta Mater.*, **47** (2002) 893.

背景

巨大ひずみ加工を用いて作製される,結晶粒径数μm以下の超微 細粒金属(Ultrafine grained metals: UFG)は,高強度であることや特 異な力学特性を示すことから興味を集めている.

- 1. 変形応力が強い温度依存性とひずみ速度依存性を持つ [3].
- 2. 変形の活性化体積が逆温度依存性を示す [4].
- 3. 焼鈍硬化と加工軟化を示す [5].
- 4. UFG-AIが降伏点降下現象を示す [6].

カ学特性を考える上で組織の理解は重要であり,特異なカ学特性 は大量に導入された粒界と転位が原因であるとされるものの, UFG の転位密度の報告はわずかであった.



λ:X線の波長

0.0413nm

X線回折測定

・XRDプロファイル

それぞれの時間変化

R部:1mm 初期ひずみ速度: 8.3×10-4 s-1



Stress-Time curve



[1] Y. Miyajima et al., Phil. Mag Lett., 96 (2016) 294.

ピーク形状の時間変化



XRDプロファイル



[1] Y. Miyajima et al., Phil. Mag Lett., 96 (2016) 294.

ピーク位置と半値幅の時間変化



 $2d\sin\theta = n\lambda$

Williamson-Hall法



[1] Y. Miyajima *et al., Phil. Mag Lett.,* **96** (2016) 294.

格子ひずみの時間変化



[1] Y. Miyajima et al., Phil. Mag Lett., 96 (2016) 294.

Taylor (Bailey-Hirsch)



Microscopic transition region



[6] M. Kato, T. Fujii, S. Onaka, *Mater. Trans.*, **49** (2008) 1278.
 [7] M. Kato, *Mater. Sci. Eng. A*, **516** (2009) 276.

[1] Y. Miyajima et al., Phil. Mag Lett., 96 (2016) 294.

まとめ(1)

- 1. ECAPを用いて作製したUFG-Cuの引張試験中その場 X線回折を, SPring-8のBL46XUにおいて行った.
- 2. ピーク位置は引張開始直後から増加し, UTSにおいて最大となり, 破断とともに減少した. 減少後のピーク位置は引張前の値よりも大きかった.
- 3. 0.2%耐力以前でFWHMは増加しはじめ、UTSにおいて最大と なり、破断にともなって減少した.破断後のFWHMは引張前の 値よりも大きくなった.
- 4. UFG-Cuは、巨視的な弾性域にもかかわらず、FWHMが増加 する遷移領域が有ることがわかった.
- 5. Williamson-Hall法を用いて格子ひずみを算出し,更に転位密 度を算出すると,引張前に約3×10¹⁵m⁻²であった転位密度が引 張中に最大で約5×10¹⁵m⁻²まで増加していた.
- 6. 遷移領域では転位の粒界からの張り出しが起こっている可能 性がある.

古典的Warren-Aberbach法

古典的WH法では半値幅を用いて格子ひずみを導出する.

古典的Warren-Aberbach (WA) 法では,回折ピークをフーリエ 変換して形状を議論する[2].



近年は、UngarらのCMWPプログラムも使用できる[7]. また、 Ungarらの修正法[8]等も用いられているが、古典的WA法を ベースとしている. また、古典的WA法は弾性定数がわからな い場合等にも適用することが可能である.



古典的WA法で行う,回折ピークのフーリエ変換に関して, 注意点を述べる.

[2] Warren, *Progr. Met. Phys.*, **8** (1959) 147.
[7] <u>http://csendes.elte.hu/cmwp/</u>
[8] T. Ungar and G. Tichy, *phys. Stat. sol. (a)*, **171** (1999) 425

古典的Warren-Aberbach法

古典的Warren-Aberbach法では、回折ピークをフーリエ変換して 形状を議論する. →原著論文では、フーリエ級数展開している(フーリエ級数を求め ている) [2, 9]. →最近は、フーリエ変換している[8, 10].

フーリエ級数展開かフーリエ変換かどちらをやればいいか?

[2] Warren, Progr. Met. Phys., 8 (1959) 147.
[8] T. Ungar and G. Tichy, phys. Stat. sol. (a), 171 (1999) 425
[9] 坂本 芳一, 村科, 192 (1969) 34.
[10] R.U. Ichikawa et al., Blucher Proceedings IV Workshop of Applied Crystallography to Materials Science and Engineering, 1 (2014) DOI:10.5151/phypro-ecfa-049



プロファイル解析の場合



古典的Warren-Aberbach法

フーリエ変換(フーリエ係数導出)

フーリエ変換の式は色々ありますが・・・ (周波数を使うか角振動数を使うか,2πをどこに配置するか等)

 $F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-jx\omega} dx$

を使うとします。

フーリエ変換の原点での値は、(S: 関数f(t)の面積)

 $F(0) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ix0} dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = S$

→面積Sが1であるとすると、f(t)は規格化されている →原点での値F(0)が1 面積が1と規格化するのは難しいので、 フーリエ変換後に原点が1となるように規格化(形状のみを議論)

フーリエ変換(一次元検出器)

ー般的な粉末回折: 20が一定間隔の均一なデータが得られる 一次元検出器: 20が一定間隔でない不均一なデータが得られる

その場合のフーリエ変換に関して

$$F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot e^{-jxw} dx$$

実際の処理方法は、(台形近似[9]) $F(w) = \sum_{i=0}^{N-2} \left(\Delta x \cdot \begin{bmatrix} y[i] \cdot \{\cos(w \cdot x[i]) - j \cdot \sin(w \cdot x[i])\} \\ + y[i+1] \cdot \{\cos(w \cdot x[i+1]) - j \cdot \sin(w \cdot x[i+1])\} \end{bmatrix} \cdot 0.5 \right)$

ここで、Nは測定点数、 Δx は測定のステップサイズ. *i*は0~N = 2(プログラムの関係で)

[9] 白河 利昭, 大妻女子大学紀要-社会情報系- 社会情報学研究 21 (2012) 181.

まとめ(2)

- 1. 古典的WA法は, 手順の中にフーリエ係数を求める部分がある.
- 2. フーリエ級数展開とフーリエ変換の違いを理解する必要がある.
- 3. 1次元検出器を使う場合は、台形近似を用いる必要がある.

謝辞:プログラム解析で協力してくれた, M1学生竹田君