放射光による 透明導電膜IZOの非晶構造解析

出光興産株式会社 中央研究所 島根 幸朗


東京大学 生産技術研究所 宇都野太,井上博之 (財)高輝度光科学研究センター 広沢一郎,佐藤真直,本間徹生 出光興産(株) 島根幸朗,井上一吉,笘井重和,松原雅人,矢野公規,松崎滋夫




IZOとは

IZO(インシウムIn + 亜鉛Znの酸化物O)


高精細TFT液晶ディスプレイの 透明電極として実績




IZO®スパッタリングターゲット(商品)



スパッタリング成膜



酸化インジウム - 酸化亜鉛系透明導電膜(IZO®)の開発




酸化インジウム - 酸化亜鉛薄膜の比抵抗



酸化インジウム - 酸化亜鉛系透明導電膜(IZO®)の特徴

幅広い成膜温度範囲(室温~350)で安定して非晶成膜可能






酸化インジウム - 酸化亜鉛系透明導電膜(IZO®)の特徴

成膜面の平滑性に優れる

IZO膜 非晶ならではの平滑性



ITO膜 結晶粒界に応じた表面



ガラス基板上成膜のTEM観察



IZO膜のキャラクタリセーション

IZO膜は非晶ならではの特徴を持つ。

一方,電気特性発現に関する構造化学的考察は非晶薄膜ゆえに明確でなかった。

2004年度SPring-8トライアルユース課題の以下の2つにより検討

「微小角入射X線散乱によるアモルファスIZO膜の構造解析」


「Sn添加IZO薄膜のSn局所構造のXAFS解析」



透明導電膜の比較 In₂O₃ v.s. ITO v.s. IZO


電気伝導: キャリア濃度×移動度


- 酸化インジウム系導電膜の比較 -



250 熱処理による変化

In₂O₃ :非晶 結晶 ITO :非晶 結晶 IZO :非晶 非晶






■ 非晶成膜 ■ 250 熱処理

透明導電膜の比較

In₂O₃ v.s. ITO v.s. IZO

電気伝導: キャリア濃度×移動度

- 移動度の変化 -




IZOの特徴

·非晶ながら高い移動度 ·非晶状態の安定性




非晶構造解析により原因を明らかにしたい。



微小角入射X線散乱 (Grazing Incidence X-ray Scattering: GIXS) によるアモルファスIZO膜の構造解析 (SPring-8: BL19B2, BL46XU)

入射角度を全反射臨界角より低角度に設定することにより, 基板からの散乱を含まない,薄膜からのみのX線散乱が得られる。




- ・薄膜への微小角入射
- ・非晶散乱の高精度測定




放射光X線の利用が必須 (高指向性,高輝度)






Siウエハー上試料

< SPring-8: BL19B2 >






Iネルキーが高い(波長が短い)方が大きな散乱 ペクトルまで測定出来る。 以下は,20ke Vでのデータ。




GIXS

X線散乱曲線をフーリエ変換して動径分布関数を得たところ, In-In相関に対応する2つのピークが存在した。



IZO : A > BIn₂O₃, ITO : A B



In2O3の構造モデル・概略図

IZOは, In-In相関に関して特徴がある非晶構造




IZO非晶構造モデル

IZOは稜共有が多



キャリア導電路を保持

高移動度





Znが選択的に置換し,周期性を乱す



微小角入射X線散乱(Grazing Incidence X-ray Scattering: GIXS) によるアモルファスIZO膜の構造解析(SPring-8: BL19B2, BL46XU)

(まとめ)

- ·IZOは,稜共有したIn八面体構造の連なりが多い非晶構造であり, それが優れた導電性の原因であることが考えられる。
- ·IZOは,配位数の異なるZnの存在により規則性が乱れて非晶化していると考えられる。よって,成膜条件調整により強制的に非晶化した膜と異なり,非晶状態が安定であると考えられる。




透明導電膜の比較

In₂O₃ v.s. ITO v.s. IZO

電気伝導:キャリア濃度×移動度

- キャリア濃度の変化 -



非晶では酸素欠損 によりキャリア発生 酸素欠損 非晶 > 結晶

熱処理

一方, ITOは結晶化による Snの固溶置換 In³⁺ Sn⁴⁺のキャリア発生


IZOは結晶化せず酸素欠損不変 キャリア濃度不変



さらにキャリア濃度を向上出来ないか?



IZOのキャリア濃度向上を目指した第3成分添加を検討





Sn添加IZO薄膜のSn局所構造のXAFS解析(SPring-8:BL19B2)

IZOに添加したSnの局所構造を,ITOと比較して, キャリア発生機構の検証を行なった。

·Sn-Kの吸収端: 29.19keV



SPring-8放射光X線の 利用が必須

·Sn添加量:2.5wt% 吸収端の近いInの共存




多素子SSD検出器の利用





Sn添加IZO(IZTO)



成膜温度:室温,150 非晶成膜

Snの局所構造での結晶化なし

成膜温度:250 結晶成膜

SnのIn2O3結晶への同型置換



Sn添加IZO薄膜のSn局所構造のXAFS解析(SPring-8:BL19B2)

(まとめ)

- ·Sn添加IZOのキャリア濃度向上の原因として,非晶中のSn局所構造での結晶化を想定したが,そのような結果は見えなかった。
- ·Sn添加IZOの結晶膜では,ITO同様のSnのIn₂O₃結晶への同型 置換が起きている様子が観測された。 ただし,全体としてはキャリア濃度が減少しており,これは結晶化に よる酸素欠損の消滅,およびZn²⁺のIn₂O₃結晶中のIn³⁺サイトへの 置換によると推定している。



まとめ(放射光利用測定に関して)

- ·非晶IZO膜の構造解析を微小角入射X線散乱測定により実施した。 IZOのIn-Inの相関に関する特徴を評価することが可能であった。
- ·IZOに添加したSnの状態をXAFSにより検討した。 IZO膜の非晶 結晶に伴うSnの局所構造変化を評価できた。

